

## Huiseling.

- Verbreuk contact van 2kg/101k2. via 2kg/ contact? lamp.?
- worden lampen hier gecontroleerd? pag 103.
- is paneel diep genoeg i.v.m. kaafschermkap aan binnenzijde van deur. i.v.m. monteren ups en Batterij
- verwijzing van 4k3 staat niet op pag 104.

## LITH

- profibus aanpassing ontbreekt op Tekening van SINEAX C13 pag 10 en 492.
- Blokkering en externe reset via SW.

## Lithoijen.

Tekening afkijken ✓

- WAAROM nieuwe I/O kaarten, als er een CP 343-leen aangeleverd wordt.
- Lokaleblad updaten. (lamp, touchpanel) deur.

## Macharen.

- contact 11k2 pag 111. Fase II klopt niet, moet 301.6 zijn.
- contact 10k1 pag 104 Fase II klopt niet, moet 301.2 zijn.
- contact 90k1 pag 90 Fase II klopt niet, moet 301.4 zijn.
- Blokkering en reset, storingen via SW.  
reset P1 + P2.

## Maren-kessel.

- contact ~~4k1~~ 104k2 op pag 600-2 kan ook van 4k1 ipv. interface