

GEFFEN

- Verwijzing Blad 400 104-8 moet zijn 104-2.
 - Kontakt van 2D3 ipv INTERFACE ~~in~~ vrije contacten nu kontakt van 100k7 op DI E1.0.
 - Verwijzing Blad 103 FASE^{II} van 5D4-a klopt niet. verwijst naar Blad 113 5D4-a.
 - Gegevens uit FASE^I niet in FASE^{II}.
-

GRAVE

~~in lokale blad staat "geen PB" is wel nodig.~~

Gegevens uit FASE^I niet in FASE^{II}

Profibus Sineax CB. ontbreekt in tekening. *

HAAREN.

- EXTERNE RESET storingen. - melding via SW.
 - Blokkering. - melding via SW.
 - Gegevens uit FASE^I niet in FASE^{II}.
-

HARENSE Broek.

- Profibus aanpassing SINEAX CB. ~~na~~ op panel. *
ontbreekt in tekening pag 10 en 490.
-

HERPEN.

- ~~Tek 101 RIN layout converter tekenen.~~
- Blokkering en externe reset - melding via SW.