

MF1 Commando's



SAT id = 226

Commandos moeten op level3 in PLC T03P1 aangepast worden, om conform TDS te zijn. Level 2 is conform TDS!

Aanpassingen in SBR251 voor MF1 zijn als volgt:





