

MEGEN.

Geen opmerking.

NULAND.

Geen opmerking

OÏEN

- KONTAKTEN VAN 104K2, 104K3 KAN OOK VIA BESTAANDE RELAIS 4K1 en 4K2. IPV. INTERFACE.
 - I/O LIJST KLOPT NIET MET TEKENINGEN
-

OVERLANGEL.

~~VERWIJZING KONTAKT 104K1 VAN GELIG KLOPT NIET MET 301.4 ZIJN~~
~~" " " " " " 301.2 ZIJN.~~
~~" " " " " " 301.6 ZIJN.~~

Geen opmerking.

POMONA

- PROFIBUS AANPASSING NAAR SINEAX GOED OP TEKENING ZETTEN EN UITVOEREN. I.V.M. VERWIJDEREN TOUCH PANEL. BEKABELING AANPASSEN
-

RAVENSTEIN.

- PROFIBUS AANPASSING NAAR SINEAX GOED OP TEKENING ZETTEN EN UITVOEREN, I.V.M. VERWIJDEREN TOUCH PANEL. BEKABELING AANPASSEN.