

PLC A02P6 Aanpassingen



WP3 FAT

SFP19 Ontbrekende ENDIF

In SFP19 ontbreekt een ENDIF, bij download van SFP19 wordt dit door Workshop gemeld.

De routines SFP18, SFP19 en SFP20 voeren op dezelfde wijze een berekening uit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in SFP19 een IF statement teveel wordt geopend

In SFP19 komt de volgende regel voor:

```
00019 IF V10122. := T1
```

Op regel 19 van SFP18, respectievelijk SFP20 staat het volgende:

```
00019 MATH V10120. := T1
```

```
00019 MATH V10124. := T1
```

In SFP19 wordt regel 00019 gewijzigd naar:

```
00019 MATH V10122. := T1
```